

ANNEXE au Règlement pour le certificat de qualité pour entreprises de forage de sondes géothermiques

Liste des émoluments

Etat au 30 avril 2013

	Membre GSP CHF	Non-membre GSP CHF
Attribution du certificat de qualité		
Vérification du dossier	1'400.00	2'200.00
1 audit (1 foreuse)	1'500.00	2'350.00
2 audits (2-4 foreuses)	3'000.00	4'700.00
3 audits (5-8 foreuses)	4'500.00	7'050.00
4 audits (9-12 foreuses)	6'000.00	9'400.00
5 audits (13-16 foreuses)	7'500.00	11'750.00
6 audits (17-20 foreuses)	9'000.00	14'100.00
Refaire un audit	1'000.00	1'600.00
Renouvellement du certificat de qualité		
Vérification du dossier	850.00	1'700.00
1 audit (1 foreuse)	850.00	1'700.00
2 audits (2-4 foreuses)	1'700.00	3'400.00
3 audits (5-8 foreuses)	2'550.00	5'100.00
4 audits (9-12 foreuses)	3'400.00	6'800.00
5 audits (13-16 foreuses)	4'250.00	8'500.00
6 audits (17-20 foreuses)	5'100.00	10'200.00
Refaire un audit	850.00	1'700.00
Contrôles sur chantier (obligatoires tous les deux ans)		
1 contrôle sur chantier (1 foreuse)	0.00	1'300.00
2 contrôles sur chantier (2-4 foreuses)	0.00	2'600.00
3 contrôles sur chantier (5-8 foreuses)	0.00	3'900.00
4 contrôles sur chantier (9-12 foreuses)	0.00	5'200.00
5 contrôles sur chantier (13-16 foreuses)	0.00	6'500.00
6 contrôles sur chantier (17-20 foreuses)	0.00	7'800.00
Refaire un contrôle	800.00	1'300.00

	Membre GSP CHF	Non-membre GSP CHF
Formation continue (obligatoire tous les 2-3 ans)		
1 pers. par groupe de foreur	0.00	450.00
Pers. supplémentaire	200.00	450.00
Formation continue privée : selon dépense (par h)	150.00	200.00
Cotisation annuelle membre GSP		
Base	2'500.00	
Cotisation par foreuse	750.00	
Frais annuel de licence pour la certification (montants provisoires)		
Base	0.00	2'500.00
Cotisation par foreuse	0.00	600.00
Frais annexes		
Traitement des demandes, pré-éclaircissements, etc. (par h)	150.00	200.00
Soutien de l'entreprise de forage, renseignements, réponses au client, etc. Selon dépense.	0.00	200.00

Sous réserve d'erreur/modification.
Les prix sont en CHF hors taxe.